



Introduction à la métrologie

Introduction

Analyser une spécification
Conclure sur la Conformité

Effectuer des mesures

Choisir un instrument

Effectuer des mesures

Introduction

Contexte de la métrologie industrielle :

- Maillon essentiel de la démarche qualité
- Normes de qualité (ISO 9001)
- Traçabilité
- Satisfaction client
- Lien avec le BE, la fabrication et les méthodes


Introduction

La métrologie industrielle : Fonctions

- Analyser la spécification
- Choisir un instrument / une méthode
- Effectuer des mesures (ou un contrôle)
- Garantir ses mesures
- Conclure sur la conformité des pièces


Introduction

— Quand contrôler ?



Effectuer des mesures

- Tout appareil permettant de comparer une grandeur physique à un étalon permet de faire de la métrologie.
- Température, Pression, Tension, Luminosité, Longueur, Poids...



Effectuer des mesures


- En mécanique : Mesure le longueurs
- Unité le millimètre (mm)
- Précision recherchée :
 - Entre quelques micromètres
 - Et quelques dixième de millimètres
- Le choix de l'instrument est capital
- L'utilisation doit être méticuleuse

Analyser une spécification


- Une spécification par exemple $20 \pm 0,1$,
c'est :
 - Une côte nominale 20
 - Un Intervalle de Tolérance IT =0,2

Analyser une spécification

- Exemples sur « l'axe bateau » de l'enrouleur de foc.




Analyser une spécification



Cote nominale	IT	Mini	Maxi
12			
11,5			

Analyser une spécification

- Aucun IT = Dimension non fonctionnelle
- Se référer à la norme : ISO 2768 m




Analyser une spécification

La norme : ISO 2768 m

Dimensions linéaires					Rayons – chanfreins			Dimension du côté le plus court				
Classe de précision	0,5 à 3 inclus	3 à 6	6 à 30	30 à 120	120 à 400	0,5 à 3 inclus	3 à 6	> 6	Jusqu'à 10	10 à 50 inclus	50 à 120	120 à 400
f (fin)	± 0,05	± 0,05	± 0,1	± 0,15	± 0,2	± 0,2	± 0,5	± 1	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'
m (moyen)	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,2	± 0,5	± 1				
c (large)	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 0,4	± 1	± 2	± 1° 30'	± 1°	± 30'	± 15'
v (très large)	–	± 0,5	± 1	± 1,5	± 2,5	± 0,4	± 1	± 2	± 3°	± 2°	± 1°	± 30'

Tolérances géométriques


Analyser une spécification



Cote nominale	IT	Mini	Maxi
44			
38			
5			
15			
6			


Analyser une spécification

- Exemples sur le flasque de l'enrouleur
- IT donné par une lettre suivie d'un chiffre




Analyser une spécification

- Valeur à lire dans un tableau
- IT donné par une lettre suivie d'un chiffre :
 - Une majuscule = Alésage (H12)
 - Une minuscule = Arbre (h12)





Analyser une spécification

- Ce type de cotation est généralement associé à un ajustement entre un arbre et un alésage.
- L'assemblage obtenu peut être :
 - Avec jeu
 - Avec serrage
 - Incertain



Analyser une spécification

- La lettre donne la position de l'IT
- Le chiffre donne la taille de l'IT (en μm)



Tolérances pour les Alésages

14 ■ 26		PRINCIPAUX ÉCARTS EN MICROMÈTRES								Température de référence : 20 °C					
ALÉSAGES	Jusqu'à 3 inclus	3 à 6 inclus	6 à 10	10 à 16	16 à 30	30 à 50	50 à 80	80 à 120	120 à 180	180 à 250	250 à 315	315 à 400	400 à 500		
D 10	+ 60 + 20	+ 78 + 30	+ 98 + 40	+ 120 + 50	+ 149 + 65	+ 180 + 80	+ 220 + 100	+ 260 + 120	+ 305 + 145	+ 355 + 170	+ 400 + 190	+ 440 + 210	+ 480 + 230		
F 7	+ 16 + 6	+ 22 + 10	+ 28 + 13	+ 34 + 16	+ 41 + 20	+ 50 + 25	+ 60 + 30	+ 71 + 36	+ 83 + 43	+ 96 + 50	+ 108 + 56	+ 119 + 62	+ 131 + 68		
G 6	+ 8 + 2	+ 12 + 4	+ 14 + 5	+ 17 + 6	+ 20 + 7	+ 25 + 9	+ 29 + 10	+ 34 + 12	+ 39 + 14	+ 44 + 15	+ 49 + 17	+ 54 + 18	+ 60 + 20		
H 6	+ 6 0	+ 8 0	+ 9 0	+ 11 0	+ 13 0	+ 16 0	+ 19 0	+ 22 0	+ 25 0	+ 29 0	+ 32 0	+ 36 0	+ 40 0		
H 7	+ 10 0	+ 12 0	+ 15 0	+ 18 0	+ 21 0	+ 25 0	+ 30 0	+ 35 0	+ 40 0	+ 46 0	+ 52 0	+ 57 0	+ 63 0		
H 8	+ 14 0	+ 18 0	+ 22 0	+ 27 0	+ 33 0	+ 39 0	+ 46 0	+ 54 0	+ 63 0	+ 72 0	+ 81 0	+ 89 0	+ 97 0		
H 9	+ 25 0	+ 30 0	+ 36 0	+ 43 0	+ 52 0	+ 62 0	+ 74 0	+ 87 0	+ 100 0	+ 115 0	+ 130 0	+ 140 0	+ 155 0		
H 10	+ 40 0	+ 48 0	+ 58 0	+ 70 0	+ 84 0	+ 100 0	+ 120 0	+ 140 0	+ 160 0	+ 185 0	+ 210 0	+ 230 0	+ 250 0		
H 11	+ 60 0	+ 75 0	+ 90 0	+ 110 0	+ 130 0	+ 160 0	+ 190 0	+ 210 0	+ 250 0	+ 290 0	+ 320 0	+ 360 0	+ 400 0		
H 12	+ 100 0	+ 120 0	+ 150 0	+ 180 0	+ 210 0	+ 250 0	+ 300 0	+ 350 0	+ 400 0	+ 460 0	+ 520 0	+ 570 0	+ 630 0		
H 13	+ 140 0	+ 180 0	+ 220 0	+ 270 0	+ 330 0	+ 390 0	+ 460 0	+ 540 0	+ 630 0	+ 720 0	+ 810 0	+ 890 0	+ 970 0		
J 7	+ 4 - 6	+ 6 - 6	+ 8 - 7	+ 10 - 8	+ 12 - 9	+ 14 - 11	+ 18 - 12	+ 22 - 13	+ 26 - 14	+ 30 - 16	+ 36 - 16	+ 39 - 18	+ 43 - 20		
K 6	- 0 - 6	+ 2 - 6	+ 2 - 7	+ 2 - 9	+ 2 - 11	+ 3 - 13	+ 4 - 15	+ 4 - 18	+ 4 - 21	+ 5 - 24	+ 5 - 27	+ 7 - 29	+ 8 - 32		
K 7	- 0 - 10	+ 3 - 9	+ 5 - 10	+ 6 - 12	+ 6 - 15	+ 7 - 18	+ 9 - 21	+ 10 - 25	+ 12 - 28	+ 13 - 33	+ 16 - 36	+ 17 - 40	+ 18 - 45		
M 7	- 2 - 12	0 - 12	0 - 15	0 - 18	0 - 21	0 - 25	0 - 30	0 - 35	0 - 40	0 - 46	0 - 52	0 - 57	0 - 63		
N 7	- 4 - 14	- 4 - 16	- 4 - 19	- 5 - 23	- 7 - 28	- 8 - 33	- 9 - 39	- 10 - 45	- 12 - 52	- 14 - 60	- 14 - 66	- 16 - 73	- 17 - 80		
N 9	- 4 - 29	0 - 30	0 - 36	0 - 43	0 - 52	0 - 62	0 - 74	0 - 87	0 - 100	0 - 115	0 - 130	0 - 140	0 - 155		
P 6	- 6 - 12	- 9 - 17	- 12 - 21	- 15 - 26	- 18 - 31	- 21 - 37	- 26 - 45	- 30 - 52	- 36 - 61	- 41 - 70	- 47 - 79	- 51 - 87	- 55 - 95		
P 7	- 6 - 16	- 8 - 20	- 9 - 24	- 11 - 29	- 14 - 35	- 17 - 42	- 21 - 51	- 24 - 59	- 28 - 68	- 33 - 79	- 36 - 88	- 41 - 98	- 45 - 108		
P 9	- 9 - 31	- 12 - 42	- 15 - 51	- 18 - 61	- 22 - 74	- 26 - 88	- 32 - 106	- 37 - 124	- 43 - 143	- 50 - 165	- 56 - 186	- 62 - 202	- 68 - 223		


Tolérances pour les Arbres

ARBRES	Jusqu'à 3 inclus	3 à 6 inclus	6 à 10	10 à 18	18 à 30	30 à 50	50 à 80	80 à 120	120 à 180	180 à 250	250 à 315	315 à 400	400 à 500
a 11	- 270 - 330	- 270 - 345	- 280 - 370	- 290 - 400	- 300 - 430	- 320 - 470	- 360 - 530	- 410 - 600	- 580 - 710	- 820 - 950	- 1050 - 1240	- 1350 - 1560	- 1650 - 1900
c 11	- 60 - 120	- 70 - 145	- 80 - 170	- 95 - 205	- 110 - 240	- 130 - 280	- 150 - 330	- 180 - 390	- 230 - 450	- 280 - 530	- 330 - 620	- 400 - 720	- 480 - 840
d 9	- 20 - 45	- 30 - 60	- 40 - 75	- 50 - 93	- 65 - 117	- 80 - 142	- 100 - 174	- 120 - 207	- 145 - 245	- 170 - 285	- 190 - 320	- 210 - 350	- 230 - 385
d 10	- 20 - 60	- 30 - 78	- 40 - 98	- 50 - 120	- 65 - 149	- 80 - 180	- 100 - 220	- 120 - 250	- 145 - 305	- 170 - 355	- 190 - 400	- 210 - 440	- 230 - 480
d 11	- 20 - 80	- 30 - 105	- 40 - 130	- 50 - 160	- 65 - 195	- 80 - 240	- 100 - 290	- 120 - 340	- 145 - 395	- 170 - 460	- 190 - 510	- 210 - 570	- 230 - 630
e 7	- 14 - 24	- 20 - 32	- 25 - 40	- 32 - 50	- 40 - 61	- 50 - 75	- 60 - 90	- 72 - 107	- 85 - 125	- 100 - 146	- 110 - 162	- 125 - 182	- 135 - 198
e 8	- 14 - 28	- 20 - 38	- 25 - 47	- 32 - 59	- 40 - 73	- 50 - 89	- 60 - 106	- 72 - 126	- 85 - 148	- 100 - 172	- 110 - 191	- 125 - 214	- 135 - 232
e 9	- 14 - 39	- 20 - 50	- 25 - 61	- 32 - 75	- 40 - 92	- 50 - 112	- 60 - 134	- 72 - 159	- 85 - 185	- 100 - 215	- 110 - 240	- 125 - 265	- 135 - 290
f 6	- 6 - 12	- 10 - 18	- 13 - 22	- 16 - 27	- 20 - 33	- 25 - 41	- 30 - 49	- 36 - 58	- 43 - 68	- 50 - 79	- 56 - 88	- 62 - 98	- 68 - 108
f 7	- 6 - 16	- 10 - 22	- 13 - 28	- 16 - 34	- 20 - 41	- 25 - 50	- 30 - 60	- 36 - 71	- 43 - 83	- 50 - 96	- 56 - 106	- 62 - 119	- 68 - 131
f 8	- 6 - 20	- 10 - 28	- 13 - 35	- 16 - 43	- 20 - 53	- 25 - 64	- 30 - 76	- 36 - 90	- 43 - 106	- 50 - 122	- 56 - 137	- 62 - 151	- 68 - 165
g 5	- 2 - 6	- 4 - 9	- 5 - 11	- 6 - 14	- 7 - 16	- 9 - 20	- 10 - 23	- 12 - 27	- 14 - 32	- 15 - 35	- 17 - 40	- 18 - 43	- 20 - 47
g 6	- 2 - 8	- 4 - 12	- 5 - 14	- 6 - 17	- 7 - 20	- 9 - 25	- 10 - 29	- 12 - 34	- 14 - 44	- 15 - 49	- 17 - 54	- 18 - 60	- 20 - 60
h 5	0 - 4	0 - 5	0 - 6	0 - 8	0 - 9	0 - 11	0 - 13	0 - 15	0 - 18	0 - 20	0 - 23	0 - 25	0 - 27
h 6	0 - 6	0 - 8	0 - 9	0 - 11	0 - 13	0 - 16	0 - 19	0 - 22	0 - 25	0 - 29	0 - 32	0 - 36	0 - 40

Tolérances pour les Arbres suite

h 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 6	- 8	- 9	- 11	- 13	- 16	- 19	- 22	- 25	- 29	- 32	- 36	- 40
h 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 10	- 12	- 15	- 18	- 21	- 25	- 30	- 35	- 40	- 46	- 52	- 57	- 63
h 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 14	- 18	- 22	- 27	- 33	- 39	- 46	- 54	- 63	- 72	- 81	- 89	- 97
h 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 25	- 30	- 36	- 43	- 52	- 62	- 74	- 87	- 100	- 115	- 130	- 140	- 155
h 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 40	- 48	- 58	- 70	- 84	- 100	- 120	- 140	- 160	- 185	- 210	- 230	- 250
h 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 60	- 75	- 90	- 110	- 130	- 160	- 190	- 220	- 250	- 290	- 320	- 360	- 400
h 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 140	- 180	- 220	- 270	- 330	- 390	- 460	- 540	- 630	- 720	- 810	- 890	- 970
j 6	+ 4	+ 6	+ 7	+ 8	+ 9	+ 11	+ 12	+ 13	+ 14	+ 16	+ 16	+ 18	+ 20
	- 2	- 2	- 2	- 3	- 4	- 5	- 7	- 9	- 11	- 13	- 16	- 18	- 20
js 5	± 2	± 2,5	± 3	± 4	± 4,5	± 5,5	± 6,5	± 7,5	± 9	± 10	± 11,5	± 12,5	± 13,5
js 6	± 3	± 4	± 4,5	± 5,5	± 6,5	± 8	± 9,5	± 11	± 12,5	± 14,5	± 16	± 18	± 20
js 9	± 12	± 15	± 18	± 21	± 26	± 31	± 37	± 43	± 50	± 57	± 65	± 70	± 77
js 11	± 30	± 37	± 45	± 55	± 65	± 80	± 95	± 110	± 125	± 145	± 160	± 180	± 200
k 5	+ 4	+ 6	+ 7	+ 9	+ 11	+ 13	+ 15	+ 18	+ 21	+ 24	+ 27	+ 29	+ 32
	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	+ 2	+ 2	+ 3	+ 3	+ 4	+ 4	+ 4	+ 5
k 6	+ 6	+ 9	+ 10	+ 12	+ 15	+ 18	+ 21	+ 25	+ 28	+ 33	+ 36	+ 40	+ 45
	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	+ 2	+ 2	+ 3	+ 3	+ 4	+ 4	+ 4	+ 5
m 5	+ 6	+ 9	+ 12	+ 15	+ 17	+ 20	+ 24	+ 28	+ 33	+ 37	+ 43	+ 46	+ 50
	+ 2	+ 4	+ 6	+ 7	+ 8	+ 9	+ 11	+ 13	+ 15	+ 17	+ 20	+ 21	+ 23
m 6	+ 8	+ 12	+ 15	+ 18	+ 21	+ 25	+ 30	+ 35	+ 40	+ 46	+ 52	+ 57	+ 63
	+ 2	+ 4	+ 6	+ 7	+ 8	+ 9	+ 11	+ 13	+ 15	+ 17	+ 20	+ 21	+ 23
n 6	+ 10	+ 16	+ 19	+ 23	+ 28	+ 33	+ 39	+ 45	+ 52	+ 60	+ 66	+ 73	+ 80
	+ 4	+ 8	+ 10	+ 12	+ 15	+ 17	+ 20	+ 23	+ 27	+ 31	+ 34	+ 37	+ 40
p 6	+ 12	+ 20	+ 24	+ 29	+ 35	+ 42	+ 51	+ 59	+ 68	+ 79	+ 88	+ 98	+ 108
	+ 6	+ 12	+ 15	+ 18	+ 22	+ 26	+ 32	+ 37	+ 43	+ 50	+ 56	+ 62	+ 68

Analyser une spécification



Cote nominale	IT	Mini	Maxi
11,5			

Analyser une spécification

- Autres exemples :

Cote nominale	IT	Mini	Maxi
6H7			
100H7			

- L'IT
 - augmente
 - diminue
 - Reste identique
- La position de l'IT
 - Change
 - Reste identique
- Il s'agit d'un
 - Arbre
 - Alèsage

Analyser une spécification

- Autres exemples :

Cote nominale	IT	Mini	Maxi
20h7			
20m6			

- L'IT
 - augmente
 - diminue
 - Reste identique
- La position de l'IT
 - Change
 - Reste identique
- Il s'agit d'un
 - Arbre
 - Alèsage

Analyser une spécification


- Autres exemples :

Cote nominale	IT	Mini	Maxi
30h6			
30h11			

- L'IT
 - augmente
 - diminue
 - Reste identique
- La position de l'IT
 - Change
 - Reste identique
- Il s'agit d'un
 - Arbre
 - Alèsage

Choisir un instrument

- Critère #1 Son étendue
« Plage de mesure correspondant à la taille de la pièce »




Choisir un instrument

- Critère #2 Sa résolution R
 « Plus petite variation mesurable»



Règle : $R \leq IT / 10$




Choisir un instrument

- Critère #3 SA précision
« Erreur de fidélité et de justesse»


$$\textit{Précision} = \sqrt{\textit{Fidélité}^2 + \textit{Justesse}^2}$$

Choisir un instrument


- Justesse = Ecart entre la valeur vraie de l'étalon et la moyenne des mesures
- Fidélité = Ecart entre la mesure maxi et la mesure mini d'un étalon




Ni juste ni fidèle ("imprécis")
(Erreurs aléatoire + systématique)



Pas juste mais fidèle
(Erreur systématique)




Juste mais pas fidèle
(Erreur aléatoire)



Juste et fidèle ("précis")
(Erreurs faibles)

Effectuer des mesures

- 3 groupes d'étudiants mesurent la côte de $\varnothing 16$
- Ne vous communiquez pas vos résultats
- Chaque étudiant note sa valeur sur son cahier
- Les résultats sont regroupés dans le tableau du groupe



Effectuer des mesures



Etudiants	Valeurs mesurées
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Calculer Moyenne :


$$\bar{X} =$$

Calculer écart type :

$$\sigma =$$


Cet instrument est il adapté à cette mesure ?

Effectuer des mesures



Garantir ses mesures

- On calcule la capacité du moyen de contrôle le « Cmc »
- L'instrument est capable si $Cmc \geq 4$
- $Cmc = \frac{IT}{I} \geq 4$
- I = incertitude
 - Soit $\pm P$ (la précision)
 - Soit $\pm 3\sigma$ (l'écart type)



Effectuer des mesures

- On veut mesurer une spécification $40^0_{-0,05}$
- Pour vérifier la cmc :
 - On mesure 10 fois un étalon connu (40mm)
 - On cherche l'incertitude :
 - Soit $\pm 3\sigma$ (*méthode écart type*)
 - Soit $\pm P$ (*méthode Précion* = $\sqrt{Fidélité^2 + Justesse^2}$)
- OK si $\left[Cmc = \frac{IT}{\pm 3\sigma} \text{ ou } \frac{IT}{\pm P} \right] \geq 4$

Effectuer des mesures

Application : $IT=0,05$

- Calculer la moyenne $X =$
- Calculer écart type $\sigma =$
- En déduire $C_{mc} =$
- Rappel :
$$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

N° Mesure	Valeurs
1	40,00
2	40,02
3	40,00
4	40,02
5	40,02
6	40,04
7	40,00
8	40,02
9	40,00
10	40,02

Effectuer des mesures

Application :

- Calculer la moyenne $X = 40,014$
- Calculer écart type $\sigma = 0,0128$
- En déduire $C_{mc} = 0,05 / 6 \times 0,0128$

$C_{mc} = 0,65$ non capable

- Rappel : $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$

N° Mesure	Valeurs
1	40,00
2	40,02
3	40,00
4	40,02
5	40,02
6	40,04
7	40,00
8	40,02
9	40,00
10	40,02

Effectuer des mesures

- Application :
- Evaluer la Justesse $J =$
- Evaluer la fidélité $F =$
- Définir la précision $P =$
- En déduire $C_{mc} =$

N° Mesure	Valeurs
1	40,00
2	40,02
3	40,00
4	40,02
5	40,02
6	40,04
7	40,00
8	40,02
9	40,00
10	40,02

Effectuer des mesures

- Application :

- Evaluer la Justesse

$$J = 40 - \text{moy. mesure} = 0,014$$

- Evaluer la fidélité = étendue des mesures

$$F = \text{maxi} - \text{mini} = 40,04 - 40 = 0,04$$

- Définir la précision

$$P = \sqrt{0,014^2 + 0,04^2} = 0,0423$$

- En déduire

$$C_{mc} = 0,05 / 2 \times 0,0423 = 0,59 \text{ non capable}$$

Nota on avait 0,65 avec sigma

N° Mesure	Valeurs
1	40,00
2	40,02
3	40,00
4	40,02
5	40,02
6	40,04
7	40,00
8	40,02
9	40,00
10	40,02

Conclure sur la conformité

- La spécification est respectée si :
 - En production **série** : L'ensemble des valeurs mesurées ne chevauche pas la frontière de l'IT.
 - En production **unitaire** : la valeur de la mesure se trouve dans l'IT.
 - En cas de doute : changer d'instrument de mesure pour lever le « doute ».

Conclure sur la conformité

- Contrôle par **attribut** :
 - Il est possible de contrôler une pièce sans connaître sa dimension avec un « gabarit »



Ø 2-3 mm

Conclure sur la conformité

- En cas de non-conformité :
 - Vérifier sa mesure avec un instrument plus précis.
 - Mettre la pièce « au rebut » ou la retoucher si c'est possible
 - Rechercher les causes de non-conformité.